



Pohled na jihovýchodní stranu kostela sv. Jiří ve Chlumu před zahájením a po dokončení prací etapy roku 2020.





Pohled na východní stranu kostela sv. Jiří ve Chlumu v průběhu realizace prací etapy roku 2020. Nesoudržné části fasády byly odstraněny, fasáda byla omyta a byly obnoveny profilace původních architektonických prvků.





Poškozená a lokálně chybějící korunní římsa byla opravena do původní profilace.



Obnoveny byly všechny původní všechny původní architektonické prvky (římsy, pilastry, šambrány atp.)



Obnovená fasáda byla přestukována a natřena.



Pohled na severovýchodní nároží kostela sv. Jiří ve Chlumu po dokončení  
prací etapy roku 2020.